


# PowerMaxx

## LINERO MosaIQ



### VORBEREITEN DER KLEBESTELLE

- Anzeichnen der gewünschten Position des LINERO MosaIQ-Profiles (Unterkannte).
- Anbringen der Montagehilfen unterhalb der angezeichneten Linie (Schutzfolie vorher abziehen).
- Die Klebestellen müssen tragfähig, frei von Trennmitteln, sauber, trocken, wachsfrei und fettfrei sein. In den meisten Fällen ist es am besten, die Fläche nur mit einem sauberen und trockenen Tuch fest abzureiben. Keine konventionellen, trennmittelhaltigen Reiniger verwenden.

Bei Bedarf reine Alkohol-Reiniger – und bei bewachsenen Untergründen wachslösende – Reiniger verwenden. Vor Verdunstung mit einem sauberen trockenen Tuch nachreiben.

**HINWEIS:** Vorbehandlung von manchen Metallen und klebbar Kunststoffen – wie z.B. verschiedene ABS, PA-Sorten – durch Reinigung mit beiliegendem Vlies. (Die Materialbezeichnung für Kunststoffe ist meistens im Produkt eingeprengt).

- Klebestellen mit Zerstäuber punktuell und sparsam mit einem Abstand von ca. 10 cm besprühen und vor Verdunsten mit einem sauberen und trockenen Tuch nachreiben.

**Achtung:** Nach der Reinigung nicht mehr auf die Klebestellen greifen!

### MONTAGE

- PowerMaxx aus der Haftmitteltube punktuell auf das zu befestigende LINERO MosaIQ-Profil geben (1 Tube ist ausreichend für 150 cm Profil).

Profillänge (cm):	60	90	120	150
Empfohlene Anzahl Klebestellen:	2	3	4	5

Nicht benötigtes Haftmittel verbleibt in der Tube und wird mit dem Schraubverschluss wieder verschlossen.

- Mit dem Applikator PowerMaxx profiliert auf den Klebestellen verteilen (mind. 4 x 2,5 cm). Bei mehrfacher Anwendung ausgehärtetes Haftmittel von dem Applikator abziehen.

**TIPP:** Markieren Sie die Klebestellen bei der Montage durch einen kleinen Punkt auf der Innenseite des LINERO MosaIQ-Profiles, z.B. mit einem wasserfesten Stift, damit Sie die Klebestellen bei einer Demontage wiederfinden.

- Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit dem Zerstäuber benetzen.
- LINERO MosaIQ-Profil auf die Montagehilfen auflegen und dann fest auf den Untergrund drücken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

- Die endgültige Festigkeit wird durch die weiterreagierende Vernetzung nach ca. 72 Stunden erreicht. Entfernen Sie dann die Montagehilfen.

- Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit dem Zerstäuber benetzen.
- LINERO MosaIQ-Profil auf die Montagehilfen auflegen und dann fest auf den Untergrund drücken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

- Die endgültige Festigkeit wird durch die weiterreagierende Vernetzung nach ca. 72 Stunden erreicht. Entfernen Sie dann die Montagehilfen.

- Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit dem Zerstäuber benetzen.
- LINERO MosaIQ-Profil auf die Montagehilfen auflegen und dann fest auf den Untergrund drücken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

- Die endgültige Festigkeit wird durch die weiterreagierende Vernetzung nach ca. 72 Stunden erreicht. Entfernen Sie dann die Montagehilfen.

- Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit dem Zerstäuber benetzen.
- LINERO MosaIQ-Profil auf die Montagehilfen auflegen und dann fest auf den Untergrund drücken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

- Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit dem Zerstäuber benetzen.
- LINERO MosaIQ-Profil auf die Montagehilfen auflegen und dann fest auf den Untergrund drücken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

- Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit dem Zerstäuber benetzen.
- LINERO MosaIQ-Profil auf die Montagehilfen auflegen und dann fest auf den Untergrund drücken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

- Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit dem Zerstäuber benetzen.
- LINERO MosaIQ-Profil auf die Montagehilfen auflegen und dann fest auf den Untergrund drücken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

- Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit dem Zerstäuber benetzen.
- LINERO MosaIQ-Profil auf die Montagehilfen auflegen und dann fest auf den Untergrund drücken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

- Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit dem Zerstäuber benetzen.
- LINERO MosaIQ-Profil auf die Montagehilfen auflegen und dann fest auf den Untergrund drücken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

- Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit dem Zerstäuber benetzen.
- LINERO MosaIQ-Profil auf die Montagehilfen auflegen und dann fest auf den Untergrund drücken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

- Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit dem Zerstäuber benetzen.
- LINERO MosaIQ-Profil auf die Montagehilfen auflegen und dann fest auf den Untergrund drücken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

- Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit dem Zerstäuber benetzen.
- LINERO MosaIQ-Profil auf die Montagehilfen auflegen und dann fest auf den Untergrund drücken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

- Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit dem Zerstäuber benetzen.
- LINERO MosaIQ-Profil auf die Montagehilfen auflegen und dann fest auf den Untergrund drücken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

- Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit dem Zerstäuber benetzen.
- LINERO MosaIQ-Profil auf die Montagehilfen auflegen und dann fest auf den Untergrund drücken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

- Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit dem Zerstäuber benetzen.
- LINERO MosaIQ-Profil auf die Montagehilfen auflegen und dann fest auf den Untergrund drücken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

- Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit dem Zerstäuber benetzen.
- LINERO MosaIQ-Profil auf die Montagehilfen auflegen und dann fest auf den Untergrund drücken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

- Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit dem Zerstäuber benetzen.
- LINERO MosaIQ-Profil auf die Montagehilfen auflegen und dann fest auf den Untergrund drücken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

- Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit dem Zerstäuber benetzen.
- LINERO MosaIQ-Profil auf die Montagehilfen auflegen und dann fest auf den Untergrund drücken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

- Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit dem Zerstäuber benetzen.
- LINERO MosaIQ-Profil auf die Montagehilfen auflegen und dann fest auf den Untergrund drücken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

### PREPARING THE ADHESIVE AREAS

- Mark the position for the LINERO MosaIQ profile (underside).
- Stick on the mounting aids (brackets) immediately below this line (after removing protective film).
- The substrate must be sound, load-bearing, clean, dry, free of release agents, wax and grease. In most cases, it is best to simply rub the surface down with a clean, dry cloth. Do not use commercial cleaners containing release agents. If necessary, use pure alcohol-based cleaners or wax solvents if the surface has been waxed. Rub down with a clean, dry cloth prior to evaporation.

**Note:** Use the fleece provided to clean certain metals and bondable plastics such as various ABS and PA grades. (The identification code for plastics is usually embossed on the product.)

- Spray cleaner thinly from the atomizer onto the selected adhesive areas from a distance of approx. 10 cm and rub down with a clean, dry cloth before the cleaner evaporates.

**Caution:** Once cleaned, do not touch the adhesive areas again!

### ASSEMBLY

- Dot PowerMaxx from the adhesive tube onto the LINERO MosaIQ profile (one tube is sufficient for a 150 cm long profile).

Profile lengths (cm):	60	90	120	150
Recommended number of adhesive areas:	2	3	4	5

Unused adhesive can be sealed in the tube by tightening the screw cap.

- Use the applicator to distribute PowerMaxx over the adhesive areas (min. 4 x 2.5 sq. cm), so that it is slightly proud. If the applicator has been used before, make sure to remove any cured adhesive.

**Tip:** To make it easier to locate the adhesive areas during disassembly, it's a good idea to mark the position of the adhesive areas by putting a small dot on the inside of the LINERO MosaIQ profile with a waterproof pen.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

- Final adhesive strength is reached through continued curing after approx. 72 hours. Remove the mounting aids.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

- Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer at a distance of approx. 10 cm.
- Position the LINERO MosaIQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

### PRÉPARATION DE LA SURFACE DE COLLAGE

- Tracer la position souhaitée du profilé LINERO MosaIQ (bord inférieur).
- Placer l'équerre de montage sous la ligne tracée (retirer d'abord le film protecteur).
- Les surfaces de collage doivent être solides, propres, sèches et exemptes d'agents séparateurs, de cire et de graisse. Dans la plupart des cas, il est recommandé de bien frotter la surface avec un linge propre et sec. N'utiliser aucun nettoyant courant contenant des agents séparateurs.

Utiliser au besoin un nettoyant à base d'alcool pur et d'un décapant à cire pur les surfaces cirées. Frotter avec un linge propre et sec avant que le produit s'évapore.

**REMARQUE:** Préparation de certains métaux et plastiques qui peuvent être collés – p. ex. divers ABS ou PA – par nettoyage avec le linge non tissé fourni. (La description matérielle des plastiques est la plupart du temps gravée dans le produit.)

- Humecter avec un pulvérisateur les surfaces de collage ponctuellement et légèrement à une distance d'environ 10 cm et frotter avec un linge propre et sec avant évaporation.

**Attention:** Ne plus toucher aux surfaces de collage une fois qu'elles sont nettoyées!

### MONTAGE

- Appliquer le PowerMaxx du tube ponctuellement sur le profilé LINERO MosaIQ à fixer (1 tube est suffisant pour un profilé de 150 cm).

Longueur de profilé (cm):	60	90	120	150
Nombre recommandé de points de collage:	2	3	4	5

L'adhésif non utilisé reste dans le tube qui doit être refermé avec le bouchon à visser.

- Réparer régulièrement le PowerMaxx avec l'appliqueur sur les surfaces de collage (au moins 4 x 2,5 cm). En cas de réutilisation du tube, retirer l'adhésif durci de l'appliqueur.

**Conseil :** Marquer les points de collage au cours du montage par un petit point sur la face interne du profilé LINERO MosaIQ, p. ex. avec un feutre indélébile, afin que vous puissiez retrouver les zones de collage en cas de démontage.

- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Placer le profilé LINERO MosaIQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

- La solidité finale est obtenue par réticulation au bout d'environ 72 heures. Retirer ensuite l'équerre de montage.

- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Placer le profilé LINERO MosaIQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Placer le profilé LINERO MosaIQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Placer le profilé LINERO MosaIQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Placer le profilé LINERO MosaIQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Placer le profilé LINERO MosaIQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Placer le profilé LINERO MosaIQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Placer le profilé LINERO MosaIQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Placer le profilé LINERO MosaIQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Placer le profilé LINERO MosaIQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Placer le profilé LINERO MosaIQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Placer le profilé LINERO MosaIQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Placer le profilé LINERO MosaIQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Placer le profilé LINERO MosaIQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Placer le profilé LINERO MosaIQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Placer le profilé LINERO MosaIQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Placer le profilé LINERO MosaIQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Placer le profilé LINERO MosaIQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Placer le profilé LINERO MosaIQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.


- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Placer le profilé LINERO MosaIQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

- Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.
- Pl



# PowerMaxx

## LINERO MosaiQ



### PREPARACIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN (CON ADHESIVO)

- 1 Marque la posición deseada para el perfil LINERO MOSAIQ (canto inferior).
- 2 Coloque los ángulos de montaje por debajo de la línea marcada (retire previamente la lámina de protección).
- 3 Las superficies de colocación de los ángulos deben ser lisas, aptas para adhesivo, deben estar limpias, secas y libres de ceras o grasas. En la mayoría de los casos es mejor limpiar la superficie con un paño limpio y seco, frotando firmemente para eliminar cualquier suciedad. No utilizar limpiadores agresivos o disolventes. En caso necesario utilizar limpiadores a base de alcohol y, en superficies enceradas utilizar limpiadores especiales para cera. Antes de su evaporación limpiar con un paño limpio y seco.

**NOTA:** El tratamiento previo de algunos metales y plásticos adheribles, como por ejemplo distintos tipos de ABS, poliamidas, se deberá realizar con el paño de limpieza incluido. La indicación del tipo de material en plásticos suele estar grabado en el propio producto.

- 4 Rocíar las superficies de colocación con el pulverizador a una distancia de aprox. 10 cm y antes de la evaporación limpiar con un paño limpio y seco.

**Atención:** ¡Tras la limpieza no volver a tocar las superficies de colocación!

### MONTAJE

- 5 Aplicar adhesivo PowerMaxx en tubo puntualmente sobre el perfil LINERO MosaiQ (1 tubo es suficiente para un perfil de 150 cm).  
Pargos de perfil (cm): 60 90 120 150  
Cantidad recomendada de puntos de sujeción: 2 3 4 5  
Tras el uso, el adhesivo sobrante se almacenará cerrando cuidadosamente el envase.
- 6 Utilice el aplicador PowerMaxx para repartir el adhesivo sobre las superficies de colocación (cada punto debe ser de un tamaño mín. de 4 x 2,5 cm). En caso de uso repetido, retirará adhesivo endurecido del aplicador.

**Consejo:** Marque con un punto las posiciones de colocación en la parte interior del perfil LINERO MosaiQ, por ejemplo, con un rotulador permanente, para encontrarlos fácilmente en caso de desmontaje del perfil.

- 7 Rocíar el adhesivo aplicado con el pulverizador 2 o 3 veces a una distancia de aprox. 10 cm.
- 8 Colocar el perfil LINERO MosaiQ sobre los ángulos de montaje y presionar fuertemente el canto contra la pared (mín. 20 segundos). PowerMaxx se puede manipular hasta 15 minutos después de su aplicación, dependiendo de las condiciones climatológicas.
- 9 El adhesivo llegará a su total solidez en aprox. 72 horas, momento en que se pueden retirar los ángulos de montaje.

### ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- A En caso de adhesivo derramado es mejor retirarlo una vez esté totalmente endurecido, utilizando un cutter o raspando con la uña.

### ELIMINAR POWERMAXX SIN DEJAR RESIDUOS

- PowerMaxx se puede eliminar de prácticamente cualquier superficie sin dejar residuos:
- B Introducir una espátula delgada y flexible entre el perfil LINERO MosaiQ y la superficie en la que está colocado. Perforar el adhesivo con la espátula (con ayuda de un martillo) y separar el perfil de la superficie de colocación.
  - C Alternativamente, los elementos colocados con PowerMaxx se pueden retirar con ayuda de un alambre de sierra (cuidado con superficies delicadas)
  - D Para eliminar el adhesivo PowerMaxx de superficies duras (por ejemplo metal, baldosas, cristal) utilice una rasqueta. En caso de necesidad retire los residuos con un limpiador a base de alcohol y un cepillo de cerdas. En superficies delicadas se puede eliminar con un limpiador especial para siliconas.

### POWERMAXX CONSEJOS DE USO

PowerMaxx es ideal para la colocación, sin necesidad de taladro, de los perfiles LINERO MosaiQ en superficies suaves, lisas y uniformes de espacios interiores, como baldosas, cristal, madera, laminados, metales y diferentes plásticos. La capacidad de carga es de hasta 15 kg por metro de perfil LINERO MosaiQ. En superficies con menos capacidad de carga como papel, yeso y pintura, la carga máxima se reduce de forma correspondiente. En plásticos puede ser necesario eliminar posibles agentes antiadherentes incluidos en los procesos de fabricación. En superficies con nanorecubrimiento se suele mejorar la adherencia con un mayor tiempo de secado del adhesivo.

Sobre polietileno (PE), polipropileno (PP) y politeraftalureto (PTFE) - por ejemplo Teflon - no se consigue adhesión. En otros plásticos y productos/superficies que no se hayan nombrado aquí, se recomienda realizar pruebas de adhesión y de capacidad de carga.  
Temperatura de trabajo de +5°C hasta +40°C.  
Temperatura de uso -40°C hasta +100°C, buena resistencia a los rayos UV, hasta 1 hora +120°C.  
Se puede utilizar también en espacios húmedos, incluso si hay vapor de agua. No introducir prolongadamente bajo el agua.  
No existe riesgo de congelación, aunque para manipular se debe tener adecuadamente. Temperatura de almacenamiento recomendada: 10-25°C.

### POWERMAXX INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El contacto con la piel es seguro. Lavar bajo agua corriente con jabón. En caso de contacto con los ojos lavar abundantemente durante 15 minutos manteniendo separados los párpados y acudir a un médico. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico. Restos endurecidos de PowerMaxx se pueden desechar en pequeñas cantidades junto a los residuos domésticos. Las indicaciones aquí descritas, especialmente los consejos de manipulación y uso de nuestros productos, se basan en nuestros conocimientos y experiencias. Debido a los diferentes materiales y condiciones de trabajo que están fuera de nuestro control, le recomendamos que realice las pruebas oportunas para comprobar la idoneidad de nuestros productos para las aplicaciones destinadas. Se descarta cualquier responsabilidad basada en las presentes indicaciones o en cualquier otro consejo verbal sobre la utilización de nuestros productos. Podrá encontrar más información en: [www.linero-mosaiq.com](http://www.linero-mosaiq.com)

Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación grave de ojos. Puede provocar somnolencia y vértigo.  
Si se necesita consejo médico, tener a mano envase o etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener lejos de calor / chispas / llamas abiertas / superficies calientes. No fumar.  
 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: limpiar varios minutos cuidadosamente con abundante agua. Si la irritación persiste, acudir al médico.  
Mantener en lugar fresco y bien ventilado.

### PREPARAÇÃO DO PONTO DE COLAGEM

- 1 Desenhe a posição desejada para o perfil LINERO MosaiQ (aresta inferior).
- 2 Instale o ângulo de montagem por baixo da linha desenhada (retire antes a película de protecção).
- 3 Os pontos de colagem têm que ser portantes, estar isentos de agentes separadores, limpos, secos e isentos de cera e gordura. Na maioria dos casos, o melhor é esfregar bem a superfície só com um pano seco e limpo. Não use produtos de limpeza convencionais com agentes separadores. Em caso de necessidade, use produtos de limpeza com álcool absoluto e, para superfícies enceradas, produtos de limpeza com solvente de cera. Esfregue com um pano seco e limpo antes da evaporação.

**INDICAÇÃO:** tratamento prévio de determinados metais e materiais sintéticos coláveis - como p. ex. ABS e tipos de plásticos diferentes - através da limpeza com o velo fornecido. (A designação de material para plásticos normalmente está marcada no produto).

- 4 Vaporize puntual e poupadamente os pontos de colagem com o pulverizador, a uma distância de cerca de 10 cm, e esfregue com um pano limpo e seco antes da evaporação.

**Atenção:** não volte a agarrar nos pontos de colagem após a limpeza!

### MONTAGEM

- 5 Aplique, ponto por ponto, PowerMaxx da bisnaga de produto adesivo no perfil LINERO MosaiQ a fixar (1 bisnaga é suficiente para 150 cm de perfil).  
Comprimento do perfil (cm): 60 90 120 150  
Quantidade recomendada de pontos de colagem: 2 3 4 5  
O produto adesivo não necessário fica na bisnaga, que é novamente fechada com a tampa de rosca.
- 6 Distribua PowerMaxx com o aplicador pelo perfil (no mín. 4 x 2,5 cm). Se for usado várias vezes, remova o produto adesivo endurecido do aplicador.

**Conselho:** para a montagem, marque os pontos de colagem com um pequeno ponto na face interior do perfil LINERO MosaiQ, p. ex. com um marcador à prova de água, para que possa voltar a encontrar os pontos de colagem para uma desmontagem.

- 7 Humedeça com o pulverizador 2 ou 3 vezes o produto adesivo aplicado, a uma distância de cerca de 10 cm.
- 8 Coloque o perfil LINERO MosaiQ sobre o ângulo de montagem e pressione firmemente sobre a parede (no mín. 20 segundos). Confinar as condições meteorológicas, PowerMaxx pode ser processado e corrigido durante um máximo de 15 minutos.
- 9 A firmeza definitiva é alcançada com a reação de reticulação posterior após cerca de 72 horas. Nessa altura, retire os ângulos de montagem.

### REMOÇÃO DE RESTOS

- A A melhor maneira de remover produto adesivo que eventualmente transbore é cortar com uma lâmina de corte depois de endurecer ou raspar com uma unha.

### REMOÇÃO DE POWERMAXX SEM DEIXAR RESTOS

- PowerMaxx pode ser removido de quase todas as superfícies sem deixar restos:
- B Introduza uma espátula fina e flexível entre o perfil LINERO MosaiQ e a superfície no ponto de colagem marcado. Perfure o produto adesivo (eventualmente com a ajuda de um martelo) e remova-o desse modo.
  - C Alternativamente, os objectos montados com PowerMaxx também podem ser removidos com uma folha de serra (tenha cuidado com superfícies sensíveis).
  - D Remova produto adesivo PowerMaxx, sem deixar restos, de superfícies duras (como p. ex. metal, azulejos, vidro) com um raspador para vidro. Se for preciso, fricção a seguir com produto de limpeza com álcool e escova de piaça. No caso de superfícies sensíveis, PowerMaxx também pode ser retirado cuidadosamente com removedor de silicone.

### INDICAÇÕES DE USO DE POWERMAXX

PowerMaxx adequa-se excelentemente para a fixação, sem precisar de orifícios, do perfil LINERO MosaiQ sobre superfícies portantes, lisas e planas em espaços interiores, tais como azulejos, vidro, madeira, laminados, metais e muitos materiais sintéticos. Capacidade de carga até 15 kg por metro de perfil LINERO MosaiQ. Em superfícies menos portantes, tais como papéis de parede, reboco, tintas, etc., a capacidade de porte está correspondentemente limitada. No caso de materiais sintéticos, é necessário remover antes agentes separadores relacionados com a produção, eventualmente existentes. Em superfícies com nano-revestimento, um tempo de endurecimento mais longo normalmente leva a uma aderência melhor. Sobre polietileno (PE), polipropileno (PP) e politeraftalureto (PTFE) - p. ex. Teflon - não é possível aderência! No caso de outros materiais sintéticos e produtos e superfícies não referidos aqui, são aconselháveis ensaios prévios da capacidade de porte e da aderência.

Temperatura de processamento de +5°C a +40°C.  
Temperatura de uso de -40°C a +100°C, boa resistência a UV, a curto prazo até 1 hora +120°C.  
Em espaços húmidos também pode ser usado com incidência de vapor de água. Não colocar permanentemente sob a acção da água.  
É insensível a geada, mas a temperatura do produto deve ser suficientemente regulada antes do processamento.  
Temperatura de armazenamento recomendada 10-25°C.

### INDICAÇÕES DE SEGURANÇA DE POWERMAXX

O contacto de PowerMaxx com a pele é indoloso. Basta lavar sob água corrente com sabão. Após contacto com os olhos, lavar durante muitos minutos com água abundante, com a pálebra do olho aberta, e consultar um médico. Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico. Restos de PowerMaxx endurecidos em quantidades pequenas podem ser eliminados juntamente com resíduos domésticos. As informações apresentadas, em especial as propostas de processamento e uso dos nossos produtos, baseiam-se nos nossos conhecimentos e nas nossas experiências. Devido aos materiais diferentes e às condições de trabalho existentes, sobre as quais não temos informação, recomendamos sempre ensaios prévios suficientes para assegurar a aptidão dos nossos produtos aos processos e aos fins de processamento pretendidos. Uma responsabilidade não pode ser fundamentada com base nestas indicações, em particular no que diz respeito ao uso.  
Mais informações em: [www.linero-mosaiq.com](http://www.linero-mosaiq.com)

Líquido e vapor facilmente inflamáveis. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência e vertigens.  
Se for necessário consultar um médico, apresentar a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance de crianças. Ler o rótulo antes de usar. Manter afastado de calor/faixas/chama aberta/superfícies quentes. Não fumar.  
 NO CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: lavar cuidadosamente durante alguns minutos com água. Em caso de irritação ocular persistente: consultar o médico/procurar assistência médica.  
Guardar num lugar fresco e bem ventilado.

### FÖRBEREDELSE AF KLÆBESTEDET

- 1 Markeret af LINERO MosaiQ-profilens ønskede position (underkant).
- 2 Placering af montagevinklerne neden for den markerede linje (før først beskyttelsesfolien).
- 3 Klæbestederne skal være beredygtige, fri for skillemidler, rene, tørre og voks- og fedtfr. I de fleste tilfælde er det bedst blot at gnide fladen af med faste tag med en ren og tør klud. Der må ikke anvendes traditionelle, skillemedelholdige rensmidler.  
Ved behov kan der anvendes rene spritrensninger og/eller, og på voksbehandlet overflade voksopsøsningsrensninger. Gnid efter med en ren, tør klud, før midlet fordamper.

**Anvisning:** Mange metaller og klæbare kunststoffer – som f.eks. forskellige ABS- og PA-typer – kan forbehandles ved aftørring med den medfølgende fiber-klud. (Kunststoffers materialeretegnelse er først præget i produktet.)

- 4 Sprøjt punktvis og sparsomt på klæbestederne fra en afstand på ca. 10 cm, og gnid efter med en ren og tør klud, før produktet er fordampet.

**Advarsel:** Efter rensningen må der ikke længere røres ved klæbestederne.

### MONTERING

- 5 PowerMaxx påføres punktvis fra tuben den LINERA MosaiQ-profil, der skal fastgøres, i tube er nok til 150 cm profil).  
Profilplængde  
Anbefalt antal klæbesteder: 60 90 120 150  
2 3 4 5  
Resten af klæbemidlet skal blive i tuben, som skal lukkes igen med skruelåg.  
6 PowerMaxx fordeles i baner på klæbestederne med applikatoren (mindst 4 x 2,5 cm). Hærdet klæbemiddel skal trækkes af applikatoren, hvis den skal anvendes flere gange.

**Tip:** Marker klæbestederne med et lille punkt på indersiden af LINERO MosaiQ-profilen, f.eks. med en vandfast blyant, så klæbestederne kan findes igen, hvis profilen skal afmonteres.

- 7 Fugt det påførte klæbemiddel 2-3 gange med forstøveren fra en afstand på ca. 10 cm.
- 8 Anbring LINERO MosaiQ-profilen på montagevinklerne, og tryk den derefter fast mod underlaget (mindst 20 sekunder). PowerMaxx kan bearbejdes og korrigeres i op til 15 minutter, afhængigt af vejret.
- 9 Den endelige fasthed opnås i løbet af ca. 72 timer, hvor fugtningen arbejder videre. Fjern derefter montagevinklerne.

### SÅDAN FJERNES RESTER

- A Eventuelt synligt klæbemiddel fjernes bedst med en skarp kniv eller med en negl efter hærdning.

### SÅDAN FJERNES POWERMAXX FULDSTENDIGT

- PowerMaxx-liiama kan fjernes fuldstændigt fra næsten alle underlag.
- B Skub en tynd, fleksibel spærtel ind mellem LINERO MosaiQ-profilen og underlaget ved de markerede klæbesteder. Stik igennem klæbemidlet (tag evt. en hammer til hjælp), og fjern det.
  - C Alternativt kan genstande, der er monteret med PowerMaxx også fjernes med en wiresav (vær forsigtig på sarte flader).
  - D PowerMaxx-klæbemidlet kan fjernes fuldstændigt fra hårde flader (f.eks. metal, fliser, glas) med en glasskraber. Gnid eventuelt efter med et spritholdigt rensmiddel og en stiv børste. PowerMaxx kan også fjernes skånsomt fra sarte flader med silikonefjerner.

### OM ANVENDELSE AF POWERMAXX

PowerMaxx egner sig fremragende til indendørs fastgørelse af LINERO MosaiQ-profilen uden borehuller på beredygtige, glatte tagflader som for eksempel fliser, glas, træ, laminat, metaller og mange typer kunststof. Bæreevnen er op til 15 kg pr. meter LINERO MosaiQ-profil.  
På mindre beredygtige underlag som for eksempel tapetet, puds, maling osv. er bæreevnen tilsvarende begrænset. Før PowerMaxx anvendes på de forskellige kunststoffer, skal eventuelle skillemidler fra produktionen fjernes. På flader med nanobelægning giver en længere hærdningstid som regel en bedre vedhæftning.  
PowerMaxx hæfter ikke på polyeten (PE), polypropylen (PP) og polytrafluoretylen (PTFE) - f.eks. teflon! Når det drejer sig om andre typer kunststof og produkter og underlag, som ikke er nævnt her, anbefales det, at man først afprøver bæreevnen og vedhæftning.  
Bearbejdningstemperatur fra +5 °C til +40 °C.  
Anvendelsestemperatur fra -40 °C til +100 °C, god UV-bestandighed, kortvarigt op til 1 time +120 °C.  
Kan også anvendes i vådområder med vanddamp.  
Må ikke være konstant under vand.  
Påvirkes ikke af frost, men skal tempereres før bearbejdning.  
Anbefalt opbevaringstemperatur 10-25 °C.

### SIKKERHEDSANVISNINGER FØR POWERMAXX

Hudkontakt med PowerMaxx er ufarlig. Fjernes simpelthen med sæbe og rindende vand. Efter øjenkontakt skal der skylles med rigeligt vand i flere minutter; øjenlægt skal holdes åbent, og der skal søges læge. Spørg straks en læge til råds, hvis der er slugt PowerMaxx. Små mængder hærdet PowerMaxx kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald.  
De oplysninger, der er givet ovenfor, især forslag til bearbejdning og anvendelse af vores produkter, er baseret på vores vid og erfaringer. Da det drejer sig om forskellige materialer og arbejdsforhold, som vi ikke har indlydende på, anbefaler vi, at man altid søger arbejdsforhold for sig selv, at vores produkter egner sig til den fremgangsmåde og det formål, der er påtænkt. Vedhæftningen kan hverken udelades af disse anvisninger eller af fundet rådgivning.  
Yderligere oplysninger kan findes på [www.linero-mosaiq.com](http://www.linero-mosaiq.com).

Væske og damp er let antændelige. Stærkt øjenirriterende. Kan forårsage søvnløshed og omåttethed.  
Gem pakning eller etiket for det tilfælde, at der bliver brug for at spørge en læge til råds. Skal opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Må ikke komme i nærheden af størv varme/gnister/åben ild/hede overflader. Rygning forbudt.  
VED ØJENKONTAKT/SKYL forsigtigt med vand i nogle minutter. Vedvarende øjenirritation: Spørg en læge til råds/søg lægehjælp.  
Opbevaringsstedet skal være køligt og godt ventileret.

### LIIMAUSKOHDAN VALMISTE

- 1 Merkitse liimattava kohta LINERO MosaiQ-profiilin alareunan mukaan.
- 2 Aseta piirrämsä viivan alapuolelle asennuskulmaa. Poista ensin suojakalvo.
- 3 Liimauskohtaan tulee olla puhdas, kuiva ja riittävästi kantokykyinen. Liimauskohtaan ei saa olla luotinjälkiä, vahaakaan eikä rasvaa. Yleensä riittää, kun puhdistat pinnan puhtaalla ja kuivalla kankaalla. Älä käytä tavanomaisia, luotinjälkiä sisältäviä puhdistusaineita.  
Käytä tarvittaessa alkoholipohjaisia puhdistusaineita. Käsittele vahattu pinta vahanoistoaineella. Pyyhi pinta puhtaalla ja kuivalla kankaalla, ennen kuin puhdistusaine eiäi häitua

**OHJE:** Käytä metalli- ja liimauskohtien muovipintoin, kuten ABS- ja PA-muovien puhdistamiseen oheista huopaa. (Tuotteeseen on yleensä merkitty, mitä muovia materiaali on.)

- 4 Suikhta liimattavaa kohtaa tarkasti ja säästeliäästi n. 10 cm etäisyydellä. Pyyhi pinnat puhtaalla ja kuivalla kankaalla ennen kuin aine eiäi häitua.

**Huomaa:** Älä koske pintoihin enää puhdistusaineen jälkeen!

### ASENTAMINEN

- 5 Punnista liimaa PowerMaxx-tuubista tarkasti LINERO MosaiQ-profiilin liimauskohtihin (1 tuubi riittää 150 cm profiiliin).  
Profiilin pituus (cm): 60 90 120 150  
Suositeltava liimauskohtien määrä: 2 3 4 5  
Ylimääräinen liimaa jää tuubiin. Sulje tuubi korkilla.  
6 Levitä liimaa profiilioduulla PowerMaxx-astalla (väh. 4 x 2,5 cm). Poista kovettunut liimaa lastasta, jos käytät lastaa uudelleen myöhemmin.

**Vinkki:** Merkitse LINERO MosaiQ-profiilin sisäpinnalle vedenkestävällä tussilla liimauskohtihin rasti. Silloin löydät liimauskohtihet helposti, jos profiili täytyy joskus poistaa.

- 7 Suikhta liimapinta 2 - 3 kertaa n. 10 cm etäisyydeltä.  
8 Aseta LINERO MosaiQ-profiili asennuskulmian varaan ja paina sitä tiukasti alustaa vasten (väh. 20 s). PowerMaxx-liimaa voi työstää ja liimausta voi korjata n. 15 minuuttia, lämpötilasta riippuen.  
9 Liimauskohtaan tapahtuu kemiallinen prosessi ja lopullinen lujuus saavutetaan n. 72 h kulluttua. Sen jälkeen asennuskulmia voi poistaa.

### LIIMATAHOJEN POISTAMINEN

- A Voit poistaa listan alä mahdollisesti pursuneen liiman kovettumisen jälkeen mattovärsellä tai kynnellä rapauttamalla.

### POWERMAXX-LIIMAN POISTAMINEN

- PowerMaxx-liiama voi poistaa lähes kaikki pinnoinsta kokonaan:
- B Työnää ohut ja taipuisa lasta merkitsemättömässä liimauskohtassa LINERO MosaiQ-profiilin ja alustan välillä. Työnää lasta liiman läpi. Tarvittaessa käytä apuna vasaraa.
  - C Vaihtoehtoisesti voi PowerMaxx-liimalla kiinnitetyn listan irroittaa sahauslangalla (huomaa alustan laatu).
  - D Kovasta alustasta (metalli, laatat, lasi) PowerMaxx-liiama voi poistaa ikkun-alastalla. Tarvittaessa hankaa pinta alkoholipitoisella puhdistusaineella ja juuriharjalla. Aralla pinnalla PowerMaxx-liiama voi poistaa hellävaraisesti silkkipoistoaineella.

### POWERMAXX-LIIMAN KÄYTTÖOHJE

PowerMaxx-liiama sopii LINERO MosaiQ-profiilin kiinnittämiseen kantokykyiseen, sileään ja tasaiseen alustaan sisätiloissa. Reikien poraamista ei siis tarvita. Käyttökohteita ovat esim. laatat, lasi, puu, laminaatti, metalli ja monet muovit. Kantokyky on 15 kg LINERO MosaiQ-profiilin metriä kohdi.  
Kantokyky on heikempi, jos alusta on esim. tapettua, rapattua tai maalattua. Poista muovin valmistusprosessin mahdollisesti aiheuttamat liuotinjäljet muovin pinnasta ennen liimaamista. Nämäkäsittely pinnan liimauksesta tulee erittäin kestävä pidemmään luovuttamisajansa ansiosta.

PowerMaxx hæfter ikke på polyeten (PE), polypropylen (PP) og polytrafluoretylen (PTFE) - f.eks. teflon! Når det drejer sig om andre typer kunststof og produkter og underlag, som ikke er nævnt her, anbefales det, at man først afprøver bæreevnen og vedhæftning.  
Bearbejdningstemperatur fra +5 °C til +40 °C.  
Käyttölämpötila -40 - +100 °C, hyvä UV-kestävyys, lyhytaikaisesti enint. 1 h +120 °C.  
Liimaa voi käyttää myös märkiltäisillä vesihöyryllä alttiissa paikoissa. Liimaa ei saa altistaa vedelle jatkuvasti.  
Liima kestää pakkasta. Ennen työstöä liiama tulee olla riittävästi lämmitetty. Suositeltava varastointilämpötila 10 - 25 °C.

### POWERMAXX-LIIMAN TURVALLISUUSOHJEET

PowerMaxx on hollie vaaraton. Pese ihä juoksevilla vedellä ja saippualla. Jos liimaa joutuu silmiin, huuhtele silmiä usealla minuutilla runsaalla vedellä, pidä silmäloukut auki ja mene lääkäriin. Nietyläsi annetta mene lääkäriin. Pienen määrän kovettunutta PowerMaxx-liimaa voi hävittää sekajätteen mukana.  
Edellä esitetyt tuote tiedot eivät ole täydellisiä. Käsittele tiedot ja ohjeet perusteellasti kätännössä saatuihin kokemuksiin.  
Käyttäjien maininnuudesta ja meidän ulottamattomissa olevien käyttökohteiden vuoksi suosittelemme ennen käyttöä testaamaan tuotteen soveltuvuutta riittävästi omiin olosuhteisiin ja det formål, der er påtænkt. Vedhæftningen kan hverken udelades af disse anvisninger eller af fundet rådgivning.  
Yderligere oplysninger kan findes på [www.linero-mosaiq.com](http://www.linero-mosaiq.com).

Neste ja höyry ovat helposti syttyviä. Ärsyttää vakavasti silmiä. Saatuaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.  
Ään menet lääkäriin, eta pakkaus tai etiketti mukaan. Ei lasten ulottuvilla. Use etiketti ennen käyttöä. Suojaa lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta ja kuumeita pinnolta. Älä tupakoi.  
JOS ANNETTA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele silmiä vedellä jatkain minuutteja. Jos silmät ovat jatkuvasti ärsytyneet: mene lääkäriin.  
Säilytä tuote viileässä, hyvin tuuletuvassa paikoissa.










# PowerMaxx

## LINERO MosaicQ



www.linero-mosaicq.com

Kesseböhmer GmbH | Mindener Str. 208 | 49152 Bad Essen Germany | Phone: +49 (5742) 46-0 | Fax: +49 (5742) 46-110 E-Mail: info@kesseboehmer.de | Web: www.kesseboehmer.de

### PREGĂTIREA LOCULUI DE LIPIRE

- 1) Marcarea poziției dorite a profilului LINERO MosaicQ (cantul inferior).
- 2) Montarea colțurilor de montaj sub linia marcată (îndepărtați mai întâi folia de protecție).
- 3) Locurile de lipire trebuie să fie portante, fără solvenți, curate, uscate, fără ceară și grăsimi. În majoritatea cazurilor, cel mai bine este să se frece firm suprafața numai cu o lavetă curată și uscată. Nu utilizați detergenți convenționali, cu solvenți.

În caz de necesitate utilizați detergenți pe bază de alcool pur și în cazul suprafețelor ceruite detregeți cu solvenți de îndepărtare a cearii. Înlocuiți de evaporare frecată cu o lavetă curată și uscată.

**INDICAȚIE:** Pretratarea anumitor tipuri de metale și materiale plastice care permit lipirea – ca de ex. diferite tipuri de ABS, de pA – se curăță cu apă din pachet. (Denunțarea materialelor pentru plastic este imprimată în prosa.)

- 4) Pulverizați locurile de lipire punctual și economic cu pulverizatorul de la o distanță de cca. 10 cm și frecăți înainte de evaporare cu o lavetă curată și uscată.

**Atenție:** După curățarea nu mai atingeți locurile de lipire!

### MONTAREA

- 5) PowerMaxx se aplică punctual cu tubul de adăziv pe profilul LINERO MosaicQ de fixat (1 tub este suficient pentru 150 cm de profil).  
Lungimea profilului (cm): 60 90 120 150  
Număr recomandat de locuri de lipire: 2 3 4 5  
Adăzivul care nu mai este necesar rămâne în tub și este închis la loc cu dopul cu filet.  
6) Cu ajutorul aplicatorului PowerMaxx se distribuie profilat pe locurile de lipire (min. 4 x 2,5 cm). În cazul unei utilizări multiple îndepărtați adăzivul întâi de pe aplicator.

**Stat:** Marcați locurile de lipire la montaj cu un punct mic la interiorul profilului LINERO MosaicQ, de ex cu un creion rezistent la apă, pentru a putea găsi locurile de lipire la o eventuală demontare.

- 7) Stropiți pe adăzivul aplicat de 2 până la 3 ori de la o distanță de cca. 10 cm cu pulverizatorul.
- 8) Așezați profilul LINERO MosaicQ pe colțurile de montaj și apoi apăsați-l ferm pe suprafața (min. 20 secunde). PowerMaxx se poate prelucra și corecta în funcție de condițiile atmosferice până la oca 15 minute.
- 9) Fixarea definitivă se atinge după o priză de reacție de cca. 72 de ore. Îndepărtați apoi colțurile de montaj.

### ÎNDEPĂRTAREA RESTURILOR

- A) Adăzivul întâi eventual se îndepărtează cel mai bine după prima întârire cu un cutter sau cu unghia unui deget.

### ÎNDEPĂRTAREA FĂRĂ URME A POWERMAXX

PowerMaxx se poate îndepărta fără urme după aproape toate tipurile de materiale de bază.

- B) Introduceți între profilul LINERO MosaicQ și materialul de bază la locurile de lipire marcați un spațiu subțire, flexibil. Întepați adăzivul (event. cu ajutorul unui ciocan) și îndepărtați-l aștefel.
- C) Alternativ obiectele montate cu PowerMaxx se pot îndepărta și cu o pânză de tăiere (atenție la suprafețele sensibile).
- D) Adăzivul PowerMaxx se îndepărtează fără urme de pe suprafețe dure (ca de ex. metal, faianță, sticlă) cu o raclă pentru geamuri. În caz de necesitate frecăți cu un detergent pe bază de alcool și o perie de pantofi. În cazul suprafețelor sensibile PowerMaxx se poate îndepărta cu griși și cu un agent de îndepărtare a siliconului.

### INDICAȚII DE UTILIZARE POWERMAXX

PowerMaxx este perfect adecvat pentru fixarea fără găurire prealabilă a profilului LINERO MosaicQ pe suprafețe de bază portante, netede și plane la interior, precum faianță, lemn, parchet laminat, metale și multe materiale plastice. Portanța de până la 15 kg per metru profil LINERO MosaicQ.

Pe suprafețe de bază mai puțin portante precum tapet, glet, vopseluri etc. portanța este limitată corespunzător. În cazul masei plastice se îndepărtează event. înainte materialele cu solvenți în funcția de producător. Pe suprafețe pe care au fost aplicate nanoparticule un timp de întârire mai lung se îmbunătățește capacitatea de aderență. Pe polietilenă (PE), polipropilenă (PP) și politetrafluoretilenă (PTFE) – de ex. Teflon – nu există proprietăți de lipire! În cazul altor materiale plastice și produse care nu au fost menționate aici și a altor suprafețe de bază se recomandă încercări în prealabil privind portanța și aderența.

Temperatura de prelucrare de +5°C până la +40°C.  
Temperatura de utilizare -40°C până la +100°C, o bună rezistență la UV, temporară până la 1 oră la +120°C.

În zone cu umezeală se poate utiliza și sub influența aburului.  
Nu-l lăsați permanent sub apă.  
Nu există pericole de îngheț, cu toate acestea înainte de aplicare aduceți-l la o temperatură adecvată. Temperatura de depozitare recomandată 10-25°C.

### INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ POWERMAXX

Contactul PowerMaxx cu pielea nu reprezintă un pericol. Spălați pur și simplu cu apă curgătoare și săpun. După contactul cu ochii spălați mai multe minute cu apă, țineți tot timpul pleoapa deschisă și consultați un doctor oculist. La îngrădirea consultați imediat un doctor. Resturile mici de produs PowerMaxx întârzi se pot debarasa la deșeurile menajere.

Informațiile prezente, în special recomandările pentru prelucrarea și utilizarea produselor noastre reprezintă rezumatul cunoștințelor și experiențelor noastre. Din cauza diversității materialelor și a condițiilor de lucru aflate în afara domeniului nostru de influență vă recomandăm în orice caz să faceți încercări pe site propriu pentru a vă asigura că produsul nostru sune adecvat pentru scopul intenționat și scopul de prelucrare. Nu ne asumăm răspunderea nici din partea nerespacerii indicațiilor și nici la o consultare verbală.

Pentru informații suplimentare vizitați: [www.linero-mosaicq.com](http://www.linero-mosaicq.com)



Lichid și vapori ușor inflamabili. Cauzează iritarea gravă a ochilor. Poate cauza somnolență și turburări ale conștiinței.

Dacă este necesar consultați un doctor, țineți pregătit ambalajul sau eticheta. Nu are voie să ajungă în mâinile copiilor. Înainte de utilizare citiți eticheta. Țineți la distanță de căldură/scainte/flăcări deschise/suprafețe incandescente. Nu fumați.

LA ÎNTRĂRREA ÎN CONTACT CU OCHII: Spălați-vă câteva minute cu apă cu atenție. În cazul unei iritații de durată a ochilor: Consultați un doctor/vizițian/ un doctor.

Pastrati rece la un loc bine aerisit.



### PŘÍPRAVA LEPENÉHO SPOJE

- 1) Označení požadované polohy profilu LINERO MosaicQ (spodní hrana).
- 2) Umístění montážního uhlíčku pod označenou čáru (předtím stáhněte ochrannou fólii).
- 3) Lepená místa musejí být nosná, bez separačních prostředků, být čistá, suchá, bez obsahu vosku a tuku. Ve většině případů je nejlepší, pokud povrch oříz čístmým a suchým hadříkem. Nepoužívejte žádná čisticíidla s obsahem separačních prostředků. Případně použijte čistě alkoholové čisticíidla - a u navoskových povrchů čisticíidla uvolňující vosk. Před opraďením dodatečně ořete suchým čistým hadříkem.

**UPOZORNĚNÍ:** Předběžná úprava některých kovů a lepitelných umělých hmot – jako např. různých ABS, PA druhů – vyčistěním pomocí příložné plsti. (označení materiálů pro ABSU hmotu je včistěním vyraženo na výrobku.)

- 4) Lepená místa mohou rozprašovače postříkáté bodově a úsporně ve vzdálenosti cca. 10 cm a před opraďením dodatečně ořete suchým čistým hadříkem.

**Pozor:** Po montáži už nesahejte na lepená místa!

### MONTÁŽ

- 5) PowerMaxx naneste z tuby bodově na upeřovaný profil LINERO MosaicQ (1 tuba stačí na 150 cm profilu).  
Délka profilu (cm): 60 90 120 150  
Doporučený počet lepených míst: 2 3 4 5  
Nepotřebné pojivo zůstane v tubě a opět se uzavře pomocí šroubového uzávěru.  
6) Aplikátorem rozemstíte PowerMaxx profilovaně na lepená místa (min. 4 x 2,5 cm). Při vícenásobné aplikaci stáhněte vytvrzené pojivo z aplikátoru.

**Tip:** Lepená místa si při montáži označte malou tečkou na vnitřní straně profilu LINERO MosaicQ, např. vodovodnou tužkou, abyste při demontáži lepená místa opět našli.

- 7) Nanesené pojivo 2-3 x postříkáté rozprašovačem ve vzdálenosti cca 10 cm.
- 8) Profil LINERO MosaicQ pološte na montážní uhlíčky a potom pevně natlačte na podklad (na dobu min. 20 sekund). PowerMaxx lze v závislosti na povětrnostních podmínkách zpracovávat a opravovat po dobu cca 15 minut.
- 9) Konečné pevnosti se dosáhne díky reagujícím zesíťování dosáhne po cca 72 hodinách. Odstraňte potom montážní uhlíčky.

### ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ

- A) Pojivo, které případně unikne nejlépe teplo po vytvrzení odstraňte nožem nebo oskábteje nehtem.

### ÚPLNĚ ODSTRANĚNÍ POWERMAXX

PowerMaxx lze prakticky na každém povrchu kompletně odstranit:

- B) Mezi profil LINERO MosaicQ a podklad na označených lepených místech vložte tenkou, pružnou špachtli. Pojivo propichněte (přp. pomocí kladiva) a tak odstraňte.
- C) Alternativně lze předměty namontované pomocí PowerMaxx odstranit také pomocí plošného drátů (dejte pozor na citlivé povrchy).
- D) Pojivo PowerMaxx odstraní bezezbytku z tvrdých povrchů (jako např. kovu, dleřic, skla) pomocí škrábky na sklo. Případně seřete čistícím prostředkem s obsahem alkoholu a kartáčem. U citlivých povrchů lze PowerMaxx také setrně odstranit odstraňovačem silikonu.

### NAVŮDY K POŽITÍ POWERMAXX

PowerMaxx se výborně hodí pro upevnění bez vytvrzání dřer pro profil LINERO MosaicQ na nosném, hladkém a rovinném podkladu ve vnitřních prostorách jako jsou dleřic, sklo, dřevo, laminát, metale a mnoho umělých hmot. Nosnost až 15 kg na metr profilu LINERO MosaicQ.

Na několika nosných podkladech jako jsou tapety, omítka, barvy atd. je nosnost patřičně omezena. U umělých hmot je třeba příj. nejdříve odstranit viskozitu použité separační prostředky. Na povrchs s nano-ochrannou vrstvou delší dobu vytvrzování vyžadují speciální adheze.

Na polyethylen (PE), polypropylen (PP) a polytetrafluorethylenu (PTFE) - např. teflonu není zaručena žádná adheze! U jiných umělých hmot a zde neuvedených výrobků a podkladů je žádoucí provést předběžné pokusy ohledně nosnosti a adheze.

Teplota zpracování +5°C do +40°C.  
Teplota použití -40°C do +100°C, dobrá odolnost vůči UV záření, krátkodobě až 1 hodina +120°C. Za mokra lze použít i pod vodní parou.

Nedávajte trvale pod vodu. Není ohroženo mrazem, ale před použitím dostatečně zahřejte.  
Doporučená teplota skladování 10-25°C.

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POWERMAXX

Dotyk PowerMaxx s pokožkou je nezávažný. Prostě opláchněte mydlem pod tekoucí vodou. Po vniknutí do očí oplachujte několik minut velkým množstvím vody, přitom držte otevřené oční víčky a vyhleďte lékaře. Po požití okamžitě vyhleďte lékařskou pomoc. Vytvrzené zbytky výrobku PowerMaxx se mohou v malém množství vyhodit do domovního odpadu.

Vše uvedené údaje, obzvlášť návrhy na zpracování a použití našich výrobků se zakládají na našich znalostech a zkušenostech.

Kvůli různým materiálům a pracovním podmínkám, které jsou mimo naši oblast vlivu, doporučujeme v každém případě dostatek vlastních pokusů pro zajištění způsobilosti našich výrobků pro zamýšlené postupy a účely zpracování. Ručení můžeme být založeno na těchto pokynech ani na ústní radě.

Další informace najdte na: [www.linero-mosaicq.com](http://www.linero-mosaicq.com)



Kapalina a pára jsou snadno vznětlivé. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost a nevolnost.

Je-li nutná lékařská rada, připravte si obal nebo etičku. Nesmí přijít do dětských rukou. Před použitím si přečtete etičku. Udržujte mimo dosah horřáků/isker/otevřeného ohně/horkých povrchů. Nekuřte.  
PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut pomalu opatrně vyplachujte vodou. Při trvajícím podráždění očí: Vyžádejte si lékařskou radu/přivolejte lékařskou pomoc.

Usočvejte v chladu na dobře větráném místě.



### 粘接位置的准备工作

- 1) 针对 LINERO MosaicQ 型材的安装位置作标记 (下边缘)。
- 2) 在标记线下方安装装配角钢 (事先剥去保护膜)。
- 3) 粘接位置必须具备足够的承重力, 不存在分离介质, 清洁、干燥、无蜡、无油脂。在大多数情况下, 最好使用洁净的干抹布将表面擦净, 请勿使用含分离介质的普通清洁剂。必要时使用酒精精清洁剂。针对涂蜡的表面使用具有溶解性的清洁剂。在清洁活剂挥发前使用洁净的干抹布进行擦拭。

**注意:** 对部分金属和可粘接塑料 (例如各种 ABS、PA 产品) 进行预处理 (使用蘸附的粗布进行清洁)。(通常情况下, 型材的材料名称印于产品表面。)

- 4) 在距离粘接位置 10 cm 处, 使用喷雾器有节制地喷射粘接位置进行喷雾。在喷雾挥发前, 使用洁净的干抹布进行擦拭。

**注意:** 清洁后不要再接触粘接位置!

### 安装

- 5) 将粘合剂管中的 PowerMaxx 逐点敷施在待固定的 LINERO MosaicQ 型材上 (1 管足以敷施 150 cm 型材)。  
型材长度 (cm): 60 90 120 150  
建议的粘接位置数量: 2 3 4 5  
未用完的粘合剂留在管内, 用旋塞将其封住。  
6) 使用敷施器将 PowerMaxx 均匀敷施在粘接位置上 (至少 4 x 2.5 cm)。在重复应用时, 应清除敷施器上已时效硬化的粘合剂。

**注意:** 在安装时, 通过 LINERO MosaicQ 型材侧的一个小点标记粘接位置 (例如使用防水笔), 以便在拆卸时可以找到粘接位置。

- 7) 使用喷雾器在大约 10 cm 远的地方对已敷施的粘合剂喷雾润湿 2 到 3 次。
- 8) 将 LINERO MosaicQ 型材按放在装配角钢上, 然后用力将其压在基面上 (至少 20 秒)。视天气情况而定, PowerMaxx 可在最多至约 15 分钟内进行处理和校正。
- 9) 通过进一步交联聚合, 在大约 72 小时后才达到最终的牢固程度。然后移除装配角钢。

### 清除残留物

- A) 如果有粘合剂溢出, 则最好等其时效硬化后再用切刀进行清除或用指甲盖将其刮掉。

### 无残留清除 POWERMAXX

在几乎任何基面上, 均可无残留清除 PowerMaxx:

- B) LINERO MosaicQ 型材所标记粘接位置基面之间插入一个纤薄而有韧性的刮刀。刺穿粘合剂 (必要时使用锤子作为辅助) 并清除粘合剂。
- C) 也可选择使用细铜线清除 PowerMaxx 安装的物体 (注意易损表面)。
- D) 使用玻璃刮刀无残留清除硬质表面 (例如金属、瓷砖、玻璃) 上的 PowerMaxx 粘合剂。必要时使用含酒精的清洁剂和硬毛刷进行擦拭。针对易损表面, 也可使用溶剂刮刀小心清除 PowerMaxx。

### POWERMAXX 使用提示

PowerMaxx 极其适用于在具备足够承重能力的光滑平整的室内基面 (如瓷砖、玻璃、木材、层压材料、金属和许多塑料材料) 上无钻孔固定 LINERO MosaicQ 型材。每米 LINERO MosaicQ 型材的承重力高达 15 公斤。

在承重力较小的基面 (如壁纸、灰泥、面漆等) 上, 型材的承重力相应地受到限制。针对塑料基面, 应事先清除可存在的分离介质。在纳米涂层表面, 较长的时效硬化时间通常会提高粘附效果。

在聚乙烯 (PE)、聚丙烯 (PP) 和聚四氟乙烯 (PTFE) (例如特氟龙) 材料上无法进行粘接! 针对其它塑料以及此处未提及的产品和基面, 建议预先测试其承重力和其它性能。

粘接温度为 +5°C 至 +40°C。  
使用温度为 -40°C 至 +100°C, 良好的抗紫外线能力。在短时间 (1 小时) 以内, 使用温度可高达 +120°C。

可在潮湿环境 (包括存在水蒸气的环境) 中使用。不得长时间浸水。  
抗冰冻, 但在粘接前应保持恒温。  
建议的储存温度为 10-25°C。

### POWERMAXX 安全提示

皮肤与 PowerMaxx 接触并不会对皮肤造成任何伤害。直接在皮肤上擦拭肥皂并用活水冲洗干净。在眼部接触到 PowerMaxx 后, 应用大量的水持续冲洗眼睛几分钟, 在此期间应保持眼睛张开, 并前往医院就诊。在读舌吞食 PowerMaxx 后, 应立即前往医院就诊。少量的已时效硬化的 PowerMaxx 产品残余可作为生活垃圾处理。

上述说明, 尤其是针对我们对产品的处理和使用时给出的建议, 是以我们所掌握的知识经验和依据。

基于不同的材料以及我们控制范围以外的工作条件, 我们建议在任何情况下自行进行足够的尝试, 在此过程中我们的产品符合实际用途。我们因此此处的说明或口头建议而不承担任何责任。

详细信息参见: [www.linero-mosaicq.com](http://www.linero-mosaicq.com)



液体和蒸汽易燃。会导致眼部受到严重刺激。可导致嗜睡和昏迷。

如果需要前往医院就诊, 应备好产品的包装或标签。禁止儿童用手触摸。使用前阅读标签内容。应使产品远离热源/火花/明火/高温表面。禁止吸烟。  
在眼部接触到产品时: 小心地用水冲洗几分钟。在医院持续接受刺激时: 前往医院就诊/请医务人员到现场进行救治。

在通风阴凉处存放。



### 接着箇所の準備

- 1) LINERO MosaicQ側面 (下側) に任意の位置をマークします。
- 2) 取り付けブラケットを、印で引いた線の下に取り付けます (その後に安全フィルムを剥がします)。
- 3) 接着箇所は耐荷重性を備えており、清潔で乾燥し、離型剤、ワックス、グリースなどが付着していないことを確認します。ほとんどの場合、きれいな乾いた布で接着箇所をこすれば、理想的な状態を保てます。離型剤を含む布のクリーナーを使用しないでください。

必要に応じて純粋なアルコールベースのクリーナーや、ワックスがかった場合においては、ワックス用溶剤を含むクリーナーを使用してください。蒸発前にきれいな乾いた布でこすります。

- 4) トライミナーを使い、約10cmの距離から接着箇所に薄くスプレーし、クリーナーが蒸発する前にきれいな乾いた布でこすります。

**注意:** クリーナーで清掃した後は接着箇所に触れないでください。

### 組み立て

- 5) 接着剤チューブから、PowerMaxxを接着するLINERO MosaicQプロファイルに部分的にのせます。(150 cmのプロファイルには1チューブで十分です)。  
プロファイルの長さ (cm): 60 90 120 150  
推奨接着箇所: 2 3 4 5  
未使用の接着剤は、チューブにキャップをして保管することが可能です。

PowerMaxx アプリケーターを使用し、接着箇所に広げます。(最小4 cmx2.5cm) アプリケーターを以前に使用した場合は、回まつた接着剤をアプリケーターから削がしてください。

**ヒント:** 分解するとき、接着箇所を外れやすくするため、組み立て時に油性ペンでLINERO MosaicQの側面に接着箇所をマークすることを勧めます。

- 7) 塗布された接着剤に10cmほど離れた距離から2、3回アトマイザーで霧吹きを返らせます。
- 8) LINERO MosaicQプロファイルを取り付けブラケットに配置して、少なくとも20秒間、しっかりと押し付けます。PowerMaxxでの処理: 修正は、大気の状態によって15分まで可能です。
- 9) 最終的に十分な接着強度を得るには、約72時間の乾燥が必要で、取り付けブラケットを取り外します。

### 残留物の除去

- A) はみ出しの接着剤は、初期硬化の後にカッターオフで削除するか、指の爪で削り取ります。

### POWERMAXXの完全除去

PowerMaxxは、ほぼすべての表面から完全に削除することができます。

- B) LINERO MosaicQプロファイルと接着側の表面の間の印を付けた接着箇所に、柔軟なペラを挿入します。必要に応じてハンマーを使って接着剤に突き通して取り除きます。
- C) この他、PowerMaxxで接着した物は、切断ワイヤを使用して取り除くことができます (表面を傷つけないよう注意してください)。
- D) PowerMaxxは、ガラススクレーパーを用いて、金属、タイル、ガラスなどの硬い表面から取り除くことができます。必要に応じてアルコール系クリーナーと使い分けしてください。傷つきやすい表面の場合はシリコンリムーバーを使用してPowerMaxxを取り除きます。

### POWERMAXX使用時の注意事項

PowerMaxxはLINERO MosaicQプロファイルに穴を開けずに、タイル、ガラス、木材、ラスネート、金属、多くのプラスチックなどの平らな耐荷重性を備えた表面に取り付けことができます。LINERO MosaicQプロファイルの1 m当たりの支圧強度は最大15 kg です。

壁紙、漆喰塗料などの不適切な下地の場合、支圧強度は制限されます。プラスチックの場合、場合によっては製造で使われた剥離剤を事前に除去しておく必要があります。剥離剤は、比較的長い硬化時間は接着状態を改善します。

PowerMaxxはポリエチレン (PE)、ポリプロピレン (PP) やテフロンなどのポリテトラフルオロエチレン (PTFE) には付着しません。他の樹脂や、ここで言及されていない製品や接着表面の場合は、支圧強度および接着特性についてテストすることを勧めます。

処理温度 処理温度 5-40°C  
使用温度 温度 -40 ~ 100°C、優れたUV耐性、120 °Cで最大1時間浸った環境。蒸気中においても使用可能。長時間水中に浸さないでください。霜の影響は受けませんが、使用前に十分に湿度に調整してください。推奨保管温度 10-25 °C

湿度 湿度 40 ~ 100%、優れたUV耐性、120 °Cで最大1時間浸った環境。蒸気中においても使用可能。長時間水中に浸さないでください。霜の影響は受けませんが、使用前に十分に湿度に調整してください。推奨保管温度 10-25 °C

### POWERMAXXの安全に関する注意事項

PowerMaxxは皮膚に付着した場合も、危険ではありません。石鹸を使って、流水で洗い流してください。目に入った場合は、まぶたを持ち上げて、流水で数分間洗い流し、医師の診断を受けてください。目一杯入った場合は、直ちに医師の診察を受けてください。回まつた少量のPowerMaxxは家庭ごみとして処理することができます。

上記の情報および、とりわけ製品の処理に関する推奨事項を、弊社のノウハウと経験に基づいています。

使用される材料や作業条件は本社の管理下であるため、意図する使用方法や加工目的の弊社製品の適正を確認するために、十分にテストを行うことをお勧めします。この安全に関する注意事項や、口頭での相談は、債務の負担を意味するものではありません。

その他の情報については[www.linero-mosaicq.com](http://www.linero-mosaicq.com)を参照してください。



液体および蒸気は高引火性です。十分に強い刺激を与えます。眼炎やめまいを引き起こす可能性があります。

医師の診断を受ける場合は、包装およびラベルを持参してください。  
子供の手が届かないところに保管してください。使用前にラベルをよく読んでください。表面に火気を近づけないでください。乾燥機を守ってください。

目に入った場合: 目を閉じて、水で洗い流します。目の刺激が続く場合: 医師の診察を受けてください。  
低温の、よく換気された場所に保管してください。